

جمعية المهندسين المصريين

تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

محاضرة

حضرة سليم بك بادي

ما شاهدت من حادثات السكك الحديدية المصرية

وما كابدها من لاعادة الأعمال لأصلها

ألقيت بجمعية المهندسين المصرية

في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢١

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكل

نقد يصل الجمعية يجب ان يكتب بوضوح وترفق به

الرسومات اللازمة بالخبر الأسود (شيني)

على ورق شفاف

الجمعية ليست مسؤولة عما جاء بهذه الصحف من
البيان والآراء.

ESEN-CPS-BK-0000000417-ESE

00426499

محاضرة

حضرة سليم بك بادير

ما شاهدت من حادئات السكك الحديدية المصرية
وما كابدها لاعادة الاعمال لاصلها



أقيمت بجمعية المهندسين المصرية

فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢١



لخواني الأعزاء

كنت أود أن تكون محاضرتي على صور شمسية لتلك الحوادث
ولكنني اعتذر لحضراتكم فمن المستحيل على الحصول على شيء من
ذلك ولكنني سأجهد في التعبير بوضوح حتى أقرب لمخيلتكم الحالة
كما كانت

وإني الآن أشرح حادثة حادثة حسب تاريخ وقوعها : —

حادثة أبو النمرس سنة ١٩٠٥

حصل قطع في جسر صليبية حوض شبرامنت بجوار مصرف
أبو النمرس تسبب عنه مشال بعض خوازيق من كبري خشب موقت
كان موجوداً على مصرف أبو النمرس وأصبح الكبري غير مأمون
لمرور القطارات عليه فعند ما وصل الخبر للقسم في أمبابة قمت عند
الظهر على الفور بالعربية المكسحة براً وبحال مروري جمعت عساكر
الدريسة الموجودين على الخط ما بين أمبابة ومحل الحادثة فلم أتمكن
من جمع أكثر من ثلاثين نفراً وبحال وصولي إلى نقطة القطع وجدت
أن القطع في الجسر بعد أن كان اتساعه أربعين سنتيمتراً أصبح مترين
وذلك في مدة ساعة ونصف فلم أر فائدة لسنده حيث قد اتسع في
زمن قصير بهذه الكيفية ولم يكن معي الأدوات اللازمة لسنده
فبادرت بإيقاف مسير القطارات وطلبت الأنفار اللازمة لوقاية الكباري
وهي خمسمائة نفر من العمدة والأعيان وأخطرت المختصين بحقيقة
وأهمية الحادثة وفي الوقت نفسه قمت بمساعدة العمال الذين معي في

رفع الخطار عن كنفى الكبري الجديد المبنى بالحجر ولم يكن يتم العمل فيه بوضع احجار بجوار الكتفين ويحتمت عن ايكاس ونهت بملوه رمل مع دبش أو طين مع رمل وقدقها بجوار الجسر لمنع المياه من جفوه وكسر الكتفين بقوة المياه المنحدرة في المصرف فكانت نتيجة هذا العمل وقاية الكبري الجديد وفي الوقت نفسه وقاية السحارة المجاورة له موقنا وأما الكبري الخشب فلم يمكن عمل شئ لوقاية الأعمدة الخشب الماركة عليها لان سرعة المياه في المصرف وقوتها كانت شديدة لدرجة انه من وقت لآخر كانت تقتلع الأعمدة الواحد بعد الآخر

وكانت الأعمدة الخشب مقاس ٥٠ م٢ × ٥٠ م٢ مترًا وارتفاعها من ثمانية الى عشرة أمتار

كانت أول فكرة طرأت على نقل الركاب من قطر الى آخر بواسطة معدية على الكبري البناء الجديد الذي لم يكن قد تم ولكن الإدارة لم تكن في هذا الوقت في يد بل كانت في يد لجنة انتدبت لمخخص هذه الحادثة والتصرف بما يترآى لها . فاجتمع كل من ياشمهندس الكباري ورئيس أقسام قبلي عن الادارة ووكيل ياشمهندس السكة وقرروا بأن الحالة لا تستوجب تعطيل القطارات بل يمكن مسير القطارات بسرعة ثمانية كيلو مترات في الساعة على نفس الكبري الخشب رغما عن انه قد اقتلع منه بعض أعمدته . معتقدين ان المياه المنحدرة تقل تدريجيا فاقترحت ان يجرب أو لا دخول قاطرة بمفردها

على هذا الكبرى فوافق الجميع على ذلك وركبت بنفسى القاطرة
 عند دخولها على الكبرى رغم تأكيدى من الخطر الذى كنت معرضاً
 له وبمجرد دخولنا الكبرى استشر السواق برجة خطرة موازية
 للكبرى فترك باب النفس من الخوف فارجعت القاطرة الى محلها
 الاصلى بمجوار الكبرى واعلنت أعضاء اللجنة بأننى مازلت مصراً
 على رأيى وأنى لا أوافق على مرور القطارات على هذا الكبرى وهو
 بهذه الصفة واستشهدت بأقوال السواق ولكن باشمهندس الكبارى
 حسم على رأيه الأول وبأنه هو المسئول عن قوة وصلابة الكبارى
 فاضطرت اللجنة بالسير على ارشاداته وقررت استمرار سير القطارات
 على هذا الكبرى بسرعة ثمانية كيلو فى الساعة وعادت بقطارها
 المخصوص لمصر

بعد سفر اللجنة بمدة وجيزة حصل حادث غريب جداً وهو ان
 ثعبان طوله متر ونصف كان قاطنا فى بطن الجسر وبمجوار كتف
 الكبرى الخشب شعر ببرودة المياه التى كانت تنخر فى بطن
 الجسر فابتدأ ان يفر للخروج من الجسر ويظهر ان هذا
 الجزء أصله ردم فأمكنه ان يخرج رويداً رويداً وتسبب من ذلك ان
 نفس الكتف هبط دفعة واحدة وبقطر خمسة أمتار فى الحال قذف
 الرجال الدبش فى هذه الفتحة ولم يمض نصف ساعة حتى ردمت
 وتقل طبعاً الثعبان وارسلت تلفراف أطلب من اللجنة العودة لمحله
 المجاورة لمعاينة ما حصل بعد ذهابها فلم تؤكد ان تصل الى محطة الجيزة

حتى عادت بالتالي وفي الوقت نفسه كتبت لناظر المحطة رسمياً بأن لا يصرح بمسير القطارات على الكبرى بأى سرعة كانت حفاظاً على أرواح العباد وان يكون مسؤولاً لو خالف ذلك ووضعت علامات الخطر وهي كتعليلات مصلحة السكك الحديدية كسولتين تبعد الواحدة عن الأخرى عشرة أمتار وعلى بعد ستائة متر من نقطة الحادثة وعلاوة على ذلك أمرت بوضع فوانيس الخطر من الجهتين وعلى الخططين . فلما عادت اللجنة بالتالي اقتنعت بخطر الكبرى وقررت نقل الركاب فعملت سقالة لمرور الركاب عليها ونقل العفش وامتعة الركاب بواسطة العربات المكسحة وصار استعمال طريقة نقل الركاب حين ترميم إحدى السكك لمرور القطارات على أحدهما في مساء ذلك اليوم استعملت جملة طرق لحفظ الكبرى الجديد منها قذف دبش بجوار الجسرفكانت قوة المياه تكتسح الدبش واستعمل أكياس من اتربة مقفولة فكانت تنفتح عند القذف أو يذوب ما بها مع الوقت وأخيراً استعمل أكياس داخلها دبش مع اتربة وربط الاكياس ربطاً محكماً وتنزيلها بواسطة حبال وبسرعة زائدة فيتركها على بعضها امكسا حفظ بناء كتفى الكبرى الجديد وكانت نصف الليل أى بعد اثني عشر ساعة من ابتداء الحادثة ولم يكن ما تقدم كل ما هناك فقد كان يهددنا خطر عظيم الا وهو وجود السحارة الموازية للكبرى الجديد تحت التربة ومنسوب المياه فيها أعلى من المصرف بأربعة أمتار وكان منتظرا كسرها من وقت لآخر

وقد وقع الخطر فعلا بكسرها وتدفقت المياه من الترعَة التي كانت تحملها ولكن المياه أخذت تسير بسرعة أقل عن ذى قبل ولم يصب كتف الكوبري أدنى شئ واستمرت الحالة بهذه الكيفية الى ان صار منسوب الترعَة والمصرف واحداً فاطمأنت القلوب على الكبري ولم يكن ثمة أدنى مانع من التفكير في مسير التطارات على الكبري البناء الجديد خلاف معارضة باشمهندس الكبارى التي تفيد بأنه يلزم لاتمامه شهر من الزمن

طرات على فكرة عرضتها على المدير العام وهي وضع شبكة من أخشاب على كل كتف وعلى البغلة الموجودة في محور المصرف ثم توصيلها بأقوْشة توضع عليها السكة والمسير على الكبري بسرعة ثمانية كيلو متر في الساعة واتمام الكبري في الوقت نفسه على خط ثم اتمام الجزء الذي تحت الخط الثاني بعد ذلك بما ان الخط كان مزدوجا في هذه النقطة فوافق في الحال وكان مسمى يومان وفي اليوم الثالث تم ما أردت من تركيب السكك وتحويلها من الكبري الخشب الموقت الى الكبري البناء الجديد وبهذه الطريقة تمت المواصلات بعد قطعها ثلاثة أيام انقطع فيها الفحم بالوجه القبلي عن الواوورات وبعد ان كادت الحركة تقف لمدة كبيرة جداً

حادثة اوسيم

قطم ذراع قاطرة بخط ايتاي البارود
بسبب وجود شرخ في ذراع قاطرة لم يكن ظاهراً وذلك في
نفس الصלב الذي استعمل لعمل الذراع تسبب منه انه في ذات يوم
بعد استعماله جملة سنين كسر الذراع في الطريق فأوقف القطار وكان
يجب ان يبقى لحين ما يستحضر له قاطرة أخرى امداداً له لآخذه
وكنيت في ذلك الوقت ماراً بالعربة المكسحة على السكة فلما رأيت
هذه الحادثة فكرت في مشال الذراع بالكلية والمسير بالقاطرة بذراع
واحدة بعد سد محل البخار الداخل لاسطواناته وبسرعة ثلاثين
كيلو متراً وقد كان ولم يحصل أدنى خطر لان عجل القاطرة من
الجهة التي كسر ذراعه كانت شغالة بالعجل المقابل لها

حادثة الظاهرية بخط الزمل

خروج عجلتين من عربته عن الخط
بمروري على الخط وجدت قطر بضاعة واقف على رصيف المحطة
بسبب خروج عجلتين من عربة فارغة في القطر وكانت المحطة طلبت
قطر الخط لرفع العربة فلما رأيت ان المسئلة بسيطة لا تحتاج لصرف
بلغ لا يقل عن خمسين جنياً معصروف قطار الخط بماله وتعطيل
السكة والقطارات الاخرى مدة لا تقل عن ثلاثة ساعات أخذت
عنايت القاطرة بكل صعوبة من السواق (لان ذلك مخالف لتعليمات

المصلحة) وأجريت رفع العربدة وإعادة السرعة كما كانت في خمسة دقائق

أما سبب الحادثة فهو ان العربدة الفارغة بعد ان كانت مشحونة وصر تفرغها في المحطة الى قبلها كان الواجب اما تركها للتفرغ في المحطة أو وجودها بعد العربات المشحونة أو الفارغة وليس بين عربتين مشحونتين لان وقوف القطر في المحطة يحصل دائماً فيه ارنجاج بين العربات وبعضها وخصوصاً في الوقت الحاضر الذي استعمل فيه الفاك. ولما كانت العربدة الفارغة بين عربتين مشحونتين نطت وتسبب عن ذلك خروج العجلتين الاماميتين ومن الغريب ان المصلحة اعترضت على عمل هذا وكان ردى على الاعتراض طلي مكافأة العاملين الذين ساعدانى فطلب منى أن أشكرهما مع شكرى على العمل ولكنى ألححت بطلب مكافأة مالية لانهما لا يفهمان غير ذلك فأجيب الطلب

حادثة البيضاء

خروج عربدة عن الشريط عند مسير القطر على الخط الطوالي محطة البيضاء لا يوجد بها مفاتيح لانها موقفة ولا يوجد بها أيضاً منحنيات ففي ذات يوم بعد ان مر عليها حلة قطارات كالمعتاد من بضاعة وركاب غادي وسريع مر قطار بضاعة . وفي منتصف القطر تقريباً خرجت احدى العربات وكانت مشحونة كباقي العربات .

فصار تقريبها بعد الحادثة ورفعها وعاد القطار الى السير وبعدها أعيدت السكة كما كانت في نقطة الحادثة ومر بعدها القطارات الاخرى بدون أدنى تصليح في السكة وبدون أدنى تصليح في العربة فما سبب الحادثة ؟

بما انه لا يوجد عيب في السكة ولا في العربة حيث كانت مشحونة وأعيدت للسير ثانية كما كانت فبالبحث والتنقيب وجدنا ان السكة جيدة بمقاسها على القدة وبفحص العربة وجدنا طوق العجلة ليس في محله الاصلى لان اخرام الطوق والعجلة ليست مقابلة لبعضها والمسامير غير موجودة فعليه يكون الطوق من الحرارة المتراصة تمتد واتسع ودار حول العجلة دورة تسبب منها سقوط العربة ولما قيست العجلة وجدت مضبوطة على القدة ولذا رفعت العربة من على الارض ووضعت على الشريط واستمرت في سيرها كالعتاد

حادثة دخول قطار في الزمال

بين البصيلي ورشيد

بسبب كسر جملة كراسي ظهر من السكة في هذا الجزء الموجود بالمنحنى وبالنسبة لسرعة القطار في ذلك اليوم سرعة زيادة عن المقرر له كسر وقطع احدى أربطة السكة وخرج الوابور (القاطرة) عن الشريط وكان به عدد كبير من الركاب ولكن العزة الالهية

أرادت ان ينجو جميع الركاب باعجوبة ألا وهي بعد ان خرجت القاطرة من على الشريط واستدرك السواق والعطشجي الخطر قتلا باب النفس وقنفا نفسيهما في الرمال خارج القطر ولكن سرعة القطر وزا كم العربات على بعضها أدخلت القاطرة في الرمال وصارت تحفر فيه الى ان دخلت في الرمال لنصفها ولم يكن ظاهر من العجل خلاف جزء صغير وأما سبب نجاة الركاب هو ان قطع الرابط رفع بعض من القضبان وعملت هذه الاخيرة شبه تصادم مع القطر من المسير ووقف دفعة واحدة بدون أدنى ضرر للركاب بل حطم عربة السبنسة الامامية فقط

أما طريقة رفع ومشال القاطرة من الرمال فكانت شاقة جداً لان وابور الخطر لما حضر لرفعه لم يمكنه بسبب ردمه في الرمال وكان يجب ان ترفع الرمال من حواليه وهذه العملية تستغرق وقتاً كبيراً جداً لا يمكن الحركة ان تنشل فيها فرفع الوابور من طرف واحد بواسطة العفاريث وبمساعدة العيار الكبير شيئاً فشيئاً وكما يرتفع عشرين متراً يوضع بجانبه فلنكات الى ان تم وضع فلنكات لا تزيد عن الثلاثة صفوف وهنا قام الوابور من نفسه بسبب الثقل الخلفي وخرج من الرمل وهنا كان بعدها من السهل اعادته بالطريقة المعتادة على الشريط رويداً رويداً وصار تصليح الخط بعد خلوص النقطة من العربات التي كانت فوقها وأعيدت الحركة بالسرعة المعتادة

فك الخطوط وشحنها

عند ما احتاجت السكك الجديدة مدة الحرب الى مهمات لسكة خط الصالحية والبر الشرقى للقنال اضطرت الى رفع بعض الخطوط الفرعية مثل خط ادفيينا فاستعملت الطريقة الآتية لفك وشحن كيلومتر سكة يومية وبوابور مخصوص وبدون انقطاع لان الكيلومتر الذي يفك اليوم يصير تركيبه ثانی يوم في النقطة المراد وضعه فيها وذلك في النهار لان الليل كان مخصص لمسیر القطار

ابتدأ من أول فبراير سنة ١٩١٦ وضعت الانفار فرقا واعطيت لهم التعليمات كل منهم فيما يخصه وكان القطر تحت الشحن ولما كانت محطة ادفيينا محطة نهائية كان يوجد بها حلة ادوات وآلات ومشحونات متنوعة أخذنا في شحنها يومين داخل قطارين فلا يوجد فيها شيء من الفن ولكن الشيء القوي هو فك السكة وشحنها وتوزيع العمل بحيث يوضع في كل عربة المصنف المخصص لها بالسرعة اللازمة وكانت فرق العمال كما يأتي :

فرقة حرف رئيس عسكري ظهورات

ا	١	٥	١١	رفع السكة بتأنيّة عفاريت
ب	١	٥	١١	لفك المهمات الرفيعة
ج	١	٥	١١	لنقل المهمات الرفيعة
د	١	١٦		لنقل القضبان ووضعها داخل العربات من جهة الشمال

فرقة حرف رئيس عسكرى ظهورات

شرح من جهة اليمين	١٦	١	٨
لنقل الفلنكات من الجهتين	١٠٠	٣٠	٦
١١ ترتيب الفلنكات داخل العربات	٥	١	ز
المجموع ٢٣٨ نفر	١٤٤	٨٢	١٢

يتلاحظ عند شحن القضيبي طول ٨٠ ر ١٢ متر ضم الفرقين
 د ه مع بعضها لأمكانهم مشاله وإبقاء أربعة منهم داخل العربات
 لترتيب القضيبان أما بخصوص الأخشاب وضع أربعة انفار داخل
 كل عربة لترتيبها ويمكن شحن أربعة عربات في آن واحد بالفرقة ج
 وقد وجد بالاختبار أن الأمر يحتاج لفرقتين جديدتين الأولى
 لترتيب وفك وتشجيم الأربطة والمسامير بالنسبة للصدأ الموجود عليها
 وللمثانية لسد المعجز الذي يحصل من إصابة أحد العمال أو غياب
 البعض أو مساعدة الفرقة التي تصادف صعوبة ما فقد كان يتعذر
 اخراج الخطاير من صلب كانت أو خشب من الكرامى بشق
 الأنفس وكانت الأخشاب ترفع معها كثيراً من الطمي عند رفعها
 في الجهات الرطبة وقد وجد من الضروري وجود المهندسين المراقب
 للعمل خيف القطار لإعطاء علامة مخصوصه والتقديم إلى الامام كلما
 استخرج زوج من القضيبان وشحنه إمام عينيهم ولعديم حصول حاجتهم
 ولكي يراقب عديم ترك شئ على الأرض

هذا وقد وجد أن رفع السكك من السكة وشحنه ونقله
لم يتكلف أكثر من عشرين جنيها

حوادث أبريل سنة ١٩١٩

في صباح يوم ١٧ أبريل سنة ١٩١٩ وردت إشارة عن قطع
السكك الحديدية المصرية في بعض نقط من الخط الطوالى بين
الاسكندرية ومصر وفى خط دسوق وخط رشيد وتوقفت القطارات
عن السير. ففكرت مصلحة السكة الحديد بعمل قطارات تدعى
(قطر مسلح) وهذه القطارات مركبة من عربتين لركوب أربعة
وعشرين عسكري مسلح كل منهم بمائة أربعة وأربعين رصاصة
وعربتين صاج مقفلتين لركوب وحماية العمال وعربتين من الحجري
لقضبان من اجناس مختلفة وادوات والآت تلزم لاصلاح السكك
وكذا جملة عربات علاه بها اخشاب وتكفى جميع هذه الادوات
لإعادة ما طوله كيلو متر من السكة الى اصله

قام هذا القطار من الاسكندرية الساعة ١١ صباحا واصبح
الخط لغاية دمنهور فوصل اليها الساعة ٥ مساء وكانت اعطيت
التعليات بإيقاف التصليح والسير بعد غروب الشمس فلم يمكن
الاستمرار الا فى الصباح ثانى يوم ولكن ما كان خرب وصار
إصلاحه خرب ليلا وبطريقة أهم من الاول ولما كان عدد العمال
الموجودين فى القطار والقوة الموجودة غير كافية أعطيت التعليات
لعدم مبارحة القطارات الا بأمر قائد الاورطة الموجودة بدمنهور

وكان عند الصباح تطير الطيارات فوق القطار المسلح وتسير امامه الخيالة وعند ما يوجد قطع في السكة أو تخريب يقف القطار لاصلاحه ويستمر بهذه الكيفية من نقطة الي أخرى وقد تلاحظ أن التخريب كان يحصل ليلا وكان يتناول تقطيع سلك التليفون الموصلة من العمدة الي المركز ومن المركز للمديرية وسلك التلغراف والسلك الحديدية .

الاعمال المهمة التي تستحق الذكر هنا حادثتين مهمتين . الاولى في ايتاي البارود فقد رفع احدى عشر زوج قضيب اغلبيها باخشابها وقد قذفت في الخندق الشرقي . والثاني في ابو حصص فقد رفع قضيب واحد فقط من السكة بطول ١٥٠ مترا

ولا اريد أن اعدد الجهات الاخرى وحوادثها لان ذلك يخرج بنا الى شرح طويل وعمل فضلا عن أن طريقة التصليح كانت واحدة طريقة مشال مهمات السكة من الخندق - هنا وجدت فكرة بسيطة جداً لمشالها وهي المعزة البخارية المعدة لرفع العربات والقطارات في الحوادث البسيطة ولكن كان يعترض عملها وجود سلك التلغرافات والتلغرافات فلم يمكن الانتفاع كثيراً ففكر في طريقة أخرى الا وهي نزول بعض من العمال بالآلات وفك الاخشاب من القضبان ورفع الاخشاب عند ما تطفو على سطح الماء وأما القضبان التي ترسب في قاع الخندق فترفع بواسطة حبال من طرف واحد وأمكن بهذه الطريقة مشال جميع المهمات باقرب وقت

زحف السكة واعادتها لاصلها

عندما يركب الانسان القطار يشعر برجة يعرفها مهندس السكة الحديد حسب التعود ان كانت ناجمة من هبوط رباط أو من زحف السكة لأن رباط السكة على فردتي القضيب يجب ان يكون امام بعضهما في التركيب الاصيل متقابلين وتوضع علامة لمعرفة ان زحف واظهرت الطبيعة أن قضيب الشمال يزحف الى الامام وقضيب اليمين يزحف الى الخلف وعند ما يكون هذا الفرق كبير وعند ما يمر القطار على السكة فبدلا من مرور العجلتين في آن واحد على الرباطين تمر عجلة اولا على رباط وبعدها بمدة وجيزة تمر العجلة الثانية المتقابلة لها على الرباط الثاني ومن ذلك يحدث الرجة في القطار وهذا ما يسمونه زحف السكة ويجب اعادته بعد كل مدة الى اصله .



مطبعة السفور بشارع سيف الدين المهراني رقم ٥ بالقجالة